

## 取扱いについてご注意下さい

### 安全な服装

- ・作業を行う際は、作業に合った服を着用のうえ、保護帽や安全靴を必ず着用して下さい。
- ・作業環境によっては、保護眼鏡、防塵マスク、防音具、革手袋、安全帯などの保護具を着用して下さい。

### 作業開始前点検

- ・作業を行う前には機体やコンベア、クラッシャー部かくはん機やふるい機部分などの作業開始前点検を必ず行ってください。

### 運転台周辺のご注意

- ・運手台に上がる前には、靴底の泥や油脂類を除去してから搭乗して下さい。付着したまま操作を行うと足が滑り思わぬ事故を引き起こす危険性があります
- ・運転台周辺には工具や空き缶などを放置しないで下さい。ペダルの下に入り込んだ場合、思わぬ事故を引き起こす危険性があります。

### 操作上のご注意

- ・機械を動かすとき、機械の周辺には常に危険が存在すると考えて運転してください。

### エンジン始動に関するご注意

- ・操作レバーが中立になっているか、安全レバーが保持されているかを確認してください。

### 運転者以外の搭乗禁止

- ・運転者以外の搭乗者は、障害物にぶつかったり機械から投げ出されることがあり大変危険です。また運転者の視界を妨げる恐れもありますので、絶対に行わないようにしてください。

### 作業について


- ・これらの機械は大型のクラッシャー部やベルトコンベア振動スクリーンなどの挟まれたら重大事故につながる危険な部位があります。全ての回転・伸縮部分に人を近付けないようにしてください。
- ・磁選機周辺は磁気によりペースメーカーが誤作動を起こす危険性があります。ペースメーカー保持者は付近5m以内に近付かないようにしてください。
- ・磁選機周辺は磁気により破損のおそれがありますので、携帯電話や腕時計、磁気カード、計測器を持って近付かないで下さい。
- ・磁選機の両側は磁選機から鉄筋や鉄塊が放出され危険なので近付かないで下さい。

カンタン計算式  $3\text{m} + \text{ガイシ長さの2倍}$

	電線の電圧	安全距離
低圧	100V、200V	2m以上
	6,600V	2m以上
特別高圧	22,000V	3m以上
	66,000V	4m以上
	154,000V	5m以上
	187,000V	6m以上
	275,000V	7m以上
	500,000V	11m以上

### 安全駐車

- ・機械が逸走しないように、平たんで堅固な場所に止めてください
- ・オートアイドル・オートアクセル採用機は、選択スイッチをOFFにして下さい。再稼動時の際、不意にエンジン回転が上昇し大変危険です。
- ・ローアイドル運転で約5分間の冷機運転を行ってください
- ・アクセルはアイドリング状態に保持をして、エンジンを切して下さい
- ・ロックレバーを必ずロック位置にして下さい
- ・機体から離れる際は、各部のロックを行って盗難防止に努めてください



また、詳細につきましては取扱い説明書を熟読され、安全な作業を行われますようご案内申し上げます。